

Evaluierungsbereich		Halle 1 Aufbereitung
Bereich	Unterbereich	Evaluierung
Halle 1 Aufbereitung		B

In diesem Bereich gelten folgende Sicherheitsvorgaben:

PSA- Persönliche Schutzausrüstung



Warnhinweise



Verbote



Gefahren – Belastungen	Technische – organisatorische – Maßnahmen	Zuständig	Bis/ Erledigt	Sicherheit Symbole
Gefährdung durch Fahrzeuge	Beim Zugang zum Arbeitsplatz und bei Arbeiten im Gefahrenbereich von Fahrzeugen muss die Warnweste getragen werden.	Instandhaltung, Betriebsleiter	Laufend	
Schnittverletzungen bei Messerwechsel	Die Anlage muss stromfrei geschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert sein.	Instandhaltung, Betriebsleiter	Laufend	
Schnitt-Quetschverletzungen bei Wellenwechsel	Nur geeignetes und nachweislich geprüftes Hebezeug (Gehänge) verwenden. Zum Einpassen der Welle geeignetes Werkzeug (Montiereisen) verwenden. Anlage gegen Wiederinbetriebnahme sichern.	Instandhaltung, Betriebsleiter	Laufend	
Hygiene	Vor dem Essen, Rauchen, Trinken, die Hände waschen.	Instandhaltung, Betriebsleiter	Laufend	