

Evaluierungsbereich		Rotteboxen und Schaltwarte	
Bereich	Unterbereich	Evaluierung	
Rotteboxen und Schaltwarte			C

In diesem Bereich gelten folgende Sicherheitsvorgaben:

PSA- Persönliche Schutzausrüstung








Warnhinweise



Verbote



Gefahren – Belastungen	Technische – organisatorische – Maßnahmen	Zuständig	Bis/ Erledigt	Sicherheit Symbole
Gefährdung durch Fahrzeuge	Beim Zugang zum Arbeitsplatz und bei Arbeiten im Gefahrenbereich von Fahrzeugen muss die Warnweste getragen werden.	Instandhaltung, Betriebsleiter	Laufend	
Verletzungen durch Eingriff in Förderschnecken usw.	Anlage abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.	Instandhaltung, Betriebsleiter	Laufend	 
Ausrutschen im Winter	Immer sofort streuen und salzen, wenn Frost.	Betriebsleiter	Laufend	
Hygiene 	Vor dem Essen, Rauchen, Trinken, die Hände waschen.	Instandhaltung, Betriebsleiter	Laufend	