

Evaluierungsbereich		Schlosserei und Instandhaltung	
Bereich	Unterbereich	Evaluierung	
Schlosserei und Instandhaltung			C

In diesem Bereich gelten folgende Sicherheitsvorgaben:

PSA- Persönliche Schutzausrüstung



Warnhinweise



Verbote



Gefahren – Belastungen	Technische – organisatorische –Maßnahmen	Zuständig	Bis/ Erledigt	Sicherheit Symbole
Gefährdung durch Fahrzeuge	Beim Zugang zum Arbeitsplatz und bei Arbeiten im Gefahrenbereich von Fahrzeugen muss die Warnweste getragen werden.	Mechaniker	Laufend	
Sturz und Fall	Hubarbeitsbühne oder Aufstiegshilfe verwenden.	Instandhalter, Elektriker, Schlosser, Kontrolle durch Betriebsleiter	Laufend	 
Quetschen, einklemmen usw.	Nur bei abgeschalteter Anlage arbeiten. Wenn erforderlich Unterstellböcke verwenden. Anlage gegen Wiederinbetriebnahme sichern.	Instandhalter, Elektriker, Schlosser, Kontrolle durch Betriebsleiter	Laufend	
Elektrische Gefährdung	Die 5 Sicherheitsregeln sind unbedingt einzuhalten.	Elektriker, Kontrolle durch Betriebsleiter	Laufend	
Abdeckungen nicht wieder angebracht 	Alle Schutzabdeckungen müssen sofort nach Reparatur- und Wartungsarbeiten wieder angebracht werden.	Instandhalter, Elektriker, Schlosser, Kontrolle durch Betriebsleiter	Laufend	
Fußverletzungen	Sicherheitsschuhe tragen.	Mechaniker	Laufend	

Lärm	Bei lärmintensiven Arbeiten unbedingt Gehörschutz tragen.	Mechaniker	Laufend	
Verbrennungen	Sicherheitskleidung tragen.	Schlosser, Kontrolle durch Betriebsleiter	Laufend	
Schweißrauchbelastung	FFP3 Maske tragen.	Schlosser, Kontrolle durch Betriebsleiter	Laufend	
Augen Verletzung durch Lichtbogen	Schweißbrille oder Schweißhelm tragen.	Schlosser, Kontrolle durch Betriebsleiter	Laufend	
Augenverletzungen	Flex-, Bohr-, Schleif- arbeiten Schutzbrille tragen.	Mechaniker	Laufend	
Hygiene	 Vor dem Essen, Trinken, Rauchen, die Hände waschen.	Bodenpersonal, Betriebsleiter	Laufend	