


Evaluierungsbereich		Anlieferung, Lager und Labor	
Bereich Anlieferung, Lager und Labor	Unterbereich Labor	Evaluierung	A3

In diesem Bereich gelten folgende Sicherheitsvorgaben:

PSA- Persönliche Schutzausrüstung



Warnhinweise



Verbote



Gefahren – Belastungen	Technische – organisatorische – Maßnahmen	Zuständig	Bis/ Erledigt	Sicherheit Symbole
Kontakt mit gefährlichen Stoffen	Beim Manipulieren mit gefährlichen Stoffen unbedingt beständige Schutzausrüstung tragen.	Laborleiter	Laufend	         

Gefährdung durch Fahrzeuge	Beim Zugang zum Arbeitsplatz und bei Arbeiten im Gefahrenbereich von Fahrzeugen muss die Warnweste getragen werden.	Laborleiter	Laufend	
Hygiene	 Vor dem Essen, Trinken, Rauchen, die Hände waschen.	Laborleiter	Laufend	