

Evaluierungsbereich	Aufbereitung bzw. Zerkleinerung		
Bereich	Unterbereich	Evaluierung	
Aufbereitung bzw. Zerkleinerung			B

In diesem Bereich gelten folgende Sicherheitsvorgaben:

PSA- Persönliche Schutzausrüstung



Warnhinweise



Verbote



Gefahren – Belastungen	Technische – organisatorische –Maßnahmen	Zuständig	Bis/ Erledigt	Sicherheit Symbole
Gefährdung durch Fahrzeuge	Alle Personen müssen Warnwesten tragen. Es darf sich niemand im Gefahrenbereich aufhalten.	Instandhalter, Betriebsleiter	Laufend	
Sturz und Absturz	Vorsicht beim Besteigen. Aufstiegshilfen benutzen.	Instandhalter, Betriebsleiter	Laufend	 
Lärm	Gehörschutz tragen.	Instandhalter, Betriebsleiter	Laufend	
Verletzung durch herabfallende Teile	Sicherheitshelm tragen.	Instandhalter, Betriebsleiter	Laufend	
Verletzungen beim Schleuderkettenwechsel	Anlage muss gegen Wiedereinschalten gesichert sein.	Instandhalter, Betriebsleiter	Laufend	
Hygiene	Vor dem Essen, Trinken, Rauchen, die Hände waschen.	Instandhalter, Betriebsleiter	Laufend	