

Evaluierungsbereich	Instandhaltung, Reparatur, Wartung		
Bereich	Unterbereich	Evaluierung	
Instandhaltung, Reparatur, Wartung			D

In diesem Bereich gelten folgende Sicherheitsvorgaben:

PSA- Persönliche Schutzausrüstung




Warnhinweise



Verbote



Gefahren – Belastungen	Technische – organisatorische – Maßnahmen	Zuständig	Bis/ Erledigt	Sicherheit Symbole
Gefährdung durch Fahrzeuge	Beim Zugang zum Arbeitsplatz und bei Arbeiten im Gefahrenbereich von Fahrzeugen muss die Warnweste getragen werden.	Betriebsleiter, Instandhalter	Laufend	
Sturz und Fall	Hubarbeitsbühne verwenden.	Betriebsleiter, Instandhalter	Laufend	
Quetschen, einklemmen usw.	Nur bei abgeschalteter Anlage arbeiten. Wenn erforderlich Unterstellböcke verwenden. Anlage gegen Wiederinbetriebnahme sichern.	Betriebsleiter, Instandhalter	Laufend	
Lärm	Gehörschutz tragen.	Betriebsleitung, Instandhaltung	Laufend	
Elektrische Gefährdung	Die 5 Sicherheitsregeln sind unbedingt einzuhalten.	Elektriker, Betriebsleiter	Laufend	

Gefährdung durchfehlende Schutzabdeckungen	Alle Schutzabdeckungen müssen sofort nach Reparatur- und Wartungsarbeiten wieder angebracht werden.	Instandhalter, Betriebsleiter	Laufend	
Hygiene	Vor dem Essen, Rauchen, Trinken, die Hände waschen.	Instandhalter, Elektriker, Betriebsleiter	Laufend	