

Evaluierungsbereich		Ballpresse
Bereich	Unterbereich	Evaluierung
Ballpresse		C

In diesem Bereich gelten folgende Sicherheitsvorgaben:

PSA- Persönliche Schutzausrüstung



Warnhinweise



Verbote



Gefahren – Belastungen	Technische – organisatorische – Maßnahmen	Zuständig	Bis/ Erledigt	Sicherheit Symbole
Gefährdung durch Fahrzeuge	Alle Personen müssen Warnwesten tragen. Es darf sich niemand im Gefahrenbereich aufhalten.	Betriebsleiter, Ballpresser	Laufend	
Sturz und Fall in Förderschacht vor Pressenschacht	Notleinen sind vor dem Pressenschacht angebracht. Absturzkante ist optisch mit Signalfarbe gekennzeichnet.	Betriebsleiter, Ballpresser	Laufend	 
Lärm	Gehörschutz tragen.	Betriebsleiter, Ballpresser	Laufend	
Gefährdung durch fehlende Schutzabdeckungen 	Alle Schutzabdeckungen müssen sofort nach Reparatur- und Wartungsarbeiten wieder angebracht werden.	Instandhalter, Kontrolle durch Betriebsleiter	Laufend	
Ausrutschen im Winter	Vorsicht beim Besteigen. Immer sofort streuen und salzen, wenn Frost.	Betriebsleiter, Ballpresser	Laufend	
Hygiene 	Vor dem Essen, Rauchen, Trinken, die Hände waschen.	Betriebsleiter, Ballpresser	Laufend	