

Evaluierungsbereich		Ballpresse	
Bereich	Unterbereich	Evaluierung	
Ballpresse			B

In diesem Bereich gelten folgende Sicherheitsvorgaben:

PSA- Persönliche Schutzausrüstung








Warnhinweise



Verbote



Gefahren – Belastungen	Technische – organisatorische – Maßnahmen	Zuständig	Bis/ Erledigt	Sicherheit Symbole
Gefährdung zum Arbeitsplatz	Alle Personen müssen Warnwesten tragen. Es darf sich niemand im Gefahrenbereich aufhalten.	Betriebsleiter Ballpresser	Laufend	
Sturz und Fall in Förderschacht vor Pressenschacht	Notleinen sind vor dem Pressenschacht angebracht. Absturzkante ist optisch mit Signalfarbe gekennzeichnet.	Betriebsleiter Ballpresser	Laufend	 
Ausrutschen im Winter	Immer sofort streuen und salzen, wenn Frost.	Betriebsleiter, Bodenpersonal	Laufend	
Hygiene 	Vor dem Essen, Trinken, Rauchen, die Hände waschen.	Betriebsleiter Ballpresser	Laufend	